Centre de gravité

1.1 Retrouvez la masse d'une pièce avec Topsolid :

- *ouvrir votre fichier,*
- *vérifier que le matériau de chaque pièce est correct, sinon modifier,*



1.2 Retrouvez les coordonnées de ce centre de masse avec Topsolid :

- Mettre votre repère courant (grille) a partir duquel sera affiché vos coordonnées barycentre.



Rendu filaire impératif





1.3 Afficher le centre de gravité sur un plan topsolid:



1) Dans votre espace plan , cliquer sur le marteau



2) Puis dans votre espace plan , cliquer votre plan

3) Dans votre espace volumique , cliquer votre **centre de gravité**.

4) Puis raffraichir votre plan.